








| Диам./размер | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 140 | 187 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27,5 | 22 | 17 | 6 | M10x1,25 | M6x1 | 9,5 | 13,5 | G1/8 | 3,5 | 7,5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 12 |
| 40 | 142 | 191 | 48 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27,5 | 24 | 17 | 7 | M12x1,25 | M6x1 | 9,5 | 13,5 | G1/4 | 6 | 8,2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 |
| 50 | 150 | 207 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27,5 | 32 | 23 | 8 | M16x1,5 | M6x1 | 9,5 | 13,5 | G1/4 | 8,5 | 8,2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 |
| 63 | 153 | 210 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27,5 | 32 | 23 | 8 | M16x1,5 | M8x1,25 | 9,5 | 13,5 | G3/8 | 7 | 8,2 | 8,5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
| 80 | 183 | 258 | 75 | 108 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1,5 | M10x1,5 | 11,5 | 16,5 | G3/8 | 10 | 9,5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
| 100 | 189 | 264 | 75 | 114 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20x1,5 | M10x1,5 | 11,5 | 16,5 | G1/2 | 11 | 9,5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
| 125 | 226 | / | 104 | 122 | 55 | 70 | 34 | 33 | 54 | 40 | 10 | M27x2 | M12x1,75 | 17,5 | 16,5 | G1/2 | / | / | / | 140 | 110 | 32 | 27 |
| 160 | 291 | / | 123 | 168 | 62 | 91 | 32 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36x2 | M16x2 | 17,5 | 25 | G1/2 | / | / | / | 180 | 140 | 40 | 36 |
| 200 | 347 | / | 167 | 180 | 80 | 112 | 55 | 50 | 72 | 55 | 18 | M36x2 | M16x2 | 17,5 | 25 | G3/4 | / | / | / | 220 | 175 | 40 | 36 |
| 250 | 389 | / | 189 | 200 | 82 | 121 | 68 | 54 | 84 | 64 | 22 | M42x2 | M20 | 54 | 27 | G1 | / | / | / | 270 | 220 | 50 | 46 |
| 320 | 436 | / | 216 | 220 | 100 | 126 | 90 | 65 | 96 | 74 | 22 | M48x2 | M24 | 45 | 30 | G1 | / | / | / | 350 | 270 | 63 | 55 |
| 400 | 440 | / | 220 | 100 | 120 | 140 | 80 | 60 | 100 | | | M56x4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |