



		D	D1	D2	S	L	a	a1	h
ПО-3		M6x1	φ9	φ15	12	36	6	5	1,4
ПО-4		G1/8 M10x1	φ13	φ28	24	64	10	6	1,4
ПО-6		G1/4 M12x1,5	φ16	φ28	24	64	12	6	1,4
ПО-10		G3/8 M16x1,5	φ20	φ40	36	86	14	10	1,8
ПО-16		G1/2 M20x1,5	φ26	φ40	36	86	14	10	1,8
ПО-20		G3/4 M27x2	φ32	φ55	46	112	21	12	1,8
ПО-25		G1 M33x2	φ40	φ55	46	112	23	12	2,7